

# 『くっ付き・照かり・擦り傷・ゴミ』

くっ付き・・乾燥が不十分で新聞等で梱包した際  
に付着して発生

照かり・・長期間の積み重ね等による圧迫や  
極 浅い擦り傷によって照かりが発生

擦り傷・・本体を擦った際に発生

ゴミ・・塗装時にゴミや埃が混入して発生

「浅い傷や異物を除去する修理方法」




①修理箇所をテープや新聞紙等でマスキングをする。

② #400ペーパーで平面になる  
まで研磨する。



③ペーパー跡を隠すために#800  
ペーパーで修理箇所を研磨する。

④ 塗装する部分全体を#800  
ペーパーで研磨する。



⑤ ペーパーにより色が落ちた  
箇所着色をする。

⑥全体にサンディングシーラーを吹き付ける。




⑦2時間程乾燥させた後に、  
# 1500ペーパーで全体を  
軽く研磨する。



⑧メラミンスポンジ等で全体を擦る。



⑨エアーで埃を取り除いた後に仕上げフラットを全体に吹き付ける。



⑩1日程度乾燥させて、修理箇所  
に問題無ければ完了。

